


**Teil A:** Planzeichnung II Externe Ausgleichsfläche



Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen

Gebiet	Maximal versiegelbare Fläche	Festsetzungen mit Zuordnung	Anteiliger Ausgleich in m <sup>2</sup>
<b>Gle 1</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>Gle 2</b>	31.842m <sup>2</sup> davon 8.406m <sup>2</sup> § 30	2.1 3.1 anteilig	8.406m <sup>2</sup> § 30 Biotop 5.400m <sup>2</sup> Baum-Strauchhecke
<b>GEe 1</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>GEe 2</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>GEe 3</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>GEe 4</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>GEe 5</b>	9.500m <sup>2</sup>	2.2 5	2.780m <sup>2</sup> parkähnlich Sonstige Maßnahmen
<b>GEe 6</b>	8.188m <sup>2</sup>	2.2 5	2.590m <sup>2</sup> parkähnlich Sonstige Maßnahmen
<b>GEe 7</b>	17.044m <sup>2</sup>	2.1 3.1 anteilig 2.2 5	2.500m <sup>2</sup> Feldgehölz 3.800m <sup>2</sup> Baum-Strauchhecke 6.700m <sup>2</sup> parkähnlich Sonstige Maßnahmen
<b>GEe 8</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>MI 1.1</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>MI 1.2</b>	3.680m <sup>2</sup>	2.3 5	3.680m <sup>2</sup> Gehölzpflege,-aufbau Sonstige Maßnahmen
<b>MI 2.1</b>	<b>Übernahme der Bestandsituation / kein neuer Eingriff</b>		
<b>MI 2.2</b>	6.620m <sup>2</sup>	4.1 5 6 (externer Ausgleich)	450m <sup>2</sup> Baumreihe Sonstige Maßnahmen 1.725m <sup>2</sup> Obstbaumallee (Einzelgehölze)