

Anlage 2

Priorisierung grundhafter Ausbau kommunaler Straßen, Wege und Plätze

Priorität	Straßenname	Ausbaubereiche		Verkehrs- bedeutung 30%	Bewertung der Straßen-/Geh- wegzustand Wertigkeit in Priorität:		Entwässerungs- zustand 20%	Baumbestand ist zu berücksichtigen	Bemerkung	Priorisierung durch OR
		Fahrbahn	Rad- /Gehwege		Wertigkeit in Priorität:					
					30%	50%				
1,6	Arendsdorf Pappelplatz von FFW bis Am Quellteich	x	x	3	5	5			FFW Zufahrtsstraße, unbefestigt, defekte Entwässerung	Platz 1
1,7	Jürgenweg	x	x	1	4	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
1,9	Groß Wülknitz Kirchgasse	x		4	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
1,9	Groß Wülknitz Kastanienplatz	x	x	4	5	5			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 3
2	Eduardstraße Sebastian-Bach-Straße	x	x	1	4	4	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2	Aribert Straße Schillerstraße	x	x	3	5	3	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,2	Fasanerieallee Joachimiallee Siebenbrünnenpromenade	x	x	1	3	4	x		Gehwege/Radwege fehlen bzw. zu klein, Entwässerung fehlt, Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben	
2,2	Maxdorferstraße ab Zufahrt AV bis Güterseeweg	x	x	1	3	4	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt Entwässerung geht in die Gehwege	
2,2	Maxdorferstraße ab Güterseeweg		x	1	3	4	x		Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Geh- wegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme des LK	
2,2	Merziener Straße		x	1	3	4	x		Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Geh- wegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB	
2,2	Lohmannstraße		x	1	3	4	x		Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Geh- wegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB	
2,2	Am Holländer Weg		x	1	3	4	x		Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Geh- wegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB	
2,2	Arendsdorf Feldstraße	x		5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,2	Arendsdorf Schulstraße	x	x	5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,2	Baasdorf Windmühlenstraße	x	x	5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,2	Löbnitz Talstraße von Handelsstraße bis Teichstraße	x	x	5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,2	Groß Wülknitz Birkenweg	x	x	5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	Platz 4
2,4	Dr.-Krause-Straße zw. Mühlenstr. u. Bahnhofstr.	x	x	2	4	2	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,4	Tierparkvorplatz / Trautmannstraße (Sackgasse)	x		2	4	2	x		Straßenbelag defekt, Tragfähigkeits- defizite, Parkplatz unbefestigt, hohes Besucheraufkommen	
2,4	Friedrichstraße ab Akazienstraße	x	x	4	4	5	x		Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,4	Groß Wülknitz Lindenstraße	x	x	5	5	4	x		Unbefestigte Fahrbahn, Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, defekte Entwässerung	Platz 1
2,4	Löbnitz Teichstraße von Handelsstraße bis Dorfplatz	x		4	4	5			Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	vorrangig
2,3	Arendsdorf Am Quellteich	x	x	3	4	4			FFW Zufahrtsstraße, Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 2
2,6	Weintraubenstraße Mühlenstraße	x	x	1	3	2			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,6	Klein Wülknitz Hauptstraße von L148 bis Am Park	x	x	4	4	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 2
2,7	Edderitzer Straße Wülknitzer Straße	x	x	1	2	4	x		Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung geht in die Gehwege	
2,7	Hugo-Junkers-Straße	x	x	2	3	3			Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,7	Baasdorfer zw. Friedhofstr. u. Bärteichprom.	x	x	2	3	3	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Busverkehr	
2,7	Dürerstraße (Rigolen) Rathenaustraße Albertstraße (Rigolen)	x		5	4	5			Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerungsprobleme	
2,9	Maxim-Gorki-Straße	x	x	1	2	3			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,9	Am Dreiangel	x	x	5	4	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
2,9	Arendsdorf Dorfstraße	x	x	5	4	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 3
3	Leipziger Straße	x	x	3	3	3	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
3	Theaterstraße Poststraße	x	x	3	3	3			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
3,1	Baasdorf Schulstraße	x	x	4	3	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	
3,1	Klein Wülknitz Siedlung	x	x	4	3	4			Gehweg nicht vorhanden/Fahrbahntrag-fähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahn-beläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 5
3,5	Augustenstraße zw. Persiluhr u. Dr.-Krause-Straße	x	x	4	3	2			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	
3,4	Groß Wülknitz Baasdorfer Weg	x	x	5	3	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 6
3,4	Klein Wülknitz An den Teichwiesen	x	x	5	3	4			Gehweg nicht vorhanden/Fahrbahntrag-fähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahn-beläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 7
3,6	Stresemannstraße Karl-Irmer-Straße Hermann-Wäschke-Straße	x	x	5	3	3	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt	

Neue hinzugefügte Straßen nach Befragung der Ortschaftsräte

3,7	Klein Wülknitz Hauptstraße zw. Am Park u. Siedlung	x	x	3	2	2			Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig	Platz 2
2,6	Klein Wülknitz Am Park zw. Hauptstraße u. Gemeindehaus	x	x	4	4	4	x		Sackgasse, ungenügende Entwässerung	Platz 2
2,2	Klein Wülknitz Am Park zw. An den Teichwiesen u. Gemeindehaus	x	x	5	5	5			Sackgasse, unbefestigt, keine Entwässerung	Platz 2
3,1	Merzien Straße am Sportplatz	x	x	4	3	4	x		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, ungenügende Entwässerung	
3,1	Merzien Hohsdorfer Weg zw. Wasserstadt u. Ortsausgang	x	x	4	3	4			Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, ungenügende Entwässerung	
3,4	Löbnitz Wenddorfer Straße zw. Alter Handelsstraße u. Spielplatz	x	x	5	3	4			Asphaltdecke, ungenügende Entwässerung	vorrangig
2,2	Löbnitz Wenddorfer Straße zw. Spielplatz u. Talstraße	x	x	5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	
2,2	Löbnitz Straße zum Spittel	x		5	5	5			Unbefestigt, keine Entwässerung	vorrangig
4	Arendsdorf Pappelplatz Rundweg	x	x	4	2	2	x		Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig Busverkehr	Platz 1
4,3	Arendsdorf Pappelplatz nördliche Verbindung Richtung Birkenweg	x	x	5	2	2	x		Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig	Platz 1