

Anlage 2

Priorisierung grundhafter Ausbau kommunaler Straßen, Wege und Plätze

Priorität	Straßenname	Ausbaubereiche		Verkehrs- bedeutung	Bewertung der Straßen-/Geh- wegzustand		Entwässerungs- zustand	Baumbestand ist zu berücksichtigen	Bemerkung	Priorisierung durch OR
		Fahrbahn	Rad- /Gehwege		Wertigkeit in Priorität:					
					30%	50%				
2,4	Groß Wülknitz Lindenstraße	x	x	5	5	4	x	Unbefestigte Fahrbahn, Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, defekte Entwässerung	Platz 1	
1,6	Arensdorf Pappelplatz von FFW bis Am Quellteich	x	x	3	5	5		FFW Zufahrtsstraße, unbefestigt, defekte Entwässerung	Platz 1	
1,7	Jürgenweg	x	x	1	4	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
1,9	Groß Wülknitz Kirchgasse	x		4	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
1,9	Groß Wülknitz Kastanienplatz	x	x	4	5	5		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 3	
2	Eduardstraße Sebastian-Bach-Straße	x	x	1	4	4	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2	Aribert Straße Schillerstraße	x	x	3	5	3	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2,2	Fasanerieallee Joachimallee Siebenbrunnenpromenade	x	x	1	3	4	x	Gehwege/Radwege fehlen bzw. zu klein, Entwässerung fehlt, Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben		
2,2	Maxdorferstraße ab Zufahrt AV bis Güterseeweg	x	x	1	3	4	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt Entwässerung geht in die Gehwege		
2,2	Maxdorferstraße ab Güterseeweg		x	1	3	4	x	Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme des LK		
2,2	Merziener Straße		x	1	3	4	x	Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB		
2,2	Lohmannstraße		x	1	3	4	x	Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB		
2,2	Am Holländer Weg		x	1	3	4	x	Gehwegtragfähigkeit nicht gegeben, Gehwegbeläge defekt, Maßnahme ist abhängig von Straßenbaumaßnahme der LSBB		
2,2	Arensdorf Feldstraße	x		5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,2	Arensdorf Schulstraße	x	x	5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,2	Baasdorf Windmühlenstraße	x	x	5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,2	Löbnitz Talstraße von Handelstraße bis Teichstraße	x	x	5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,2	Groß Wülknitz Birkenweg	x	x	5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung	Platz 4	
2,2	Klein Wülknitz Am Park zw. An den Teichwiesen u. Gemeindehaus	x	x	5	5	5		Sackgasse, unbefestigt, keine Entwässerung	Platz 2	
2,2	Löbnitz Wenddorfer Straße zw. Spielplatz u. Talstraße	x	x	5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,2	Löbnitz Straße zum Spittel	x		5	5	5		Unbefestigt, keine Entwässerung	vorrangig	
2,4	Dr.-Krause-Straße zw. Mühlenstr. u. Bahnhofstr.	x	x	2	4	2	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2,4	Tierparkvorplatz / Trautmannstraße (Sackgasse)	x		2	4	2	x	Straßenbelag defekt, Tragfähigkeitsdefizite, Parkplatz unbefestigt, hohes Besucheraufkommen		
2,4	Friedrichstraße ab Akazienstraße	x	x	4	4	5	x	Unbefestigt, keine Entwässerung		
2,4	Löbnitz Teichstraße von Handelstraße bis Dorfplatz	x		4	4	5		Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	vorrangig	
2,3	Arensdorf Am Quellteich	x	x	3	4	4		FFW Zufahrtsstraße, Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 2	
2,6	Weintraubenstraße Mühlenstraße	x	x	1	3	2		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge		
2,6	Klein Wülknitz Am Park zw. Hauptstraße u. Gemeindehaus	x	x	4	4	4	x	Sackgasse, ungenügende Entwässerung	Platz 2	
2,6	Klein Wülknitz Hauptstraße von L148 bis Am Park	x	x	4	4	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 2	
2,7	Edderitzer Straße Wülknitzer Straße	x	x	1	2	4	x	Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung geht in die Gehwege		
2,7	Hugo-Junkers-Straße	x	x	2	3	3		Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2,7	Baasdorf zw. Friedhofstr. u. Bärteichprom.	x	x	2	3	3	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Busverkehr		
2,7	Dürerstraße (Rigolen) Rathenaustraße Albertstraße (Rigolen)	x		5	4	5		Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerungsprobleme		
2,9	Maxim-Gorki-Straße	x	x	1	2	3		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2,9	Am Dreieckel	x	x	5	4	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
2,9	Arensdorf Dorfstraße	x	x	5	4	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 3	
3	Leipziger Straße	x	x	3	3	3	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
3	Theaterstraße Poststraße	x	x	3	3	3		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
3,1	Merzien Straße am Sportplatz	x	x	4	3	4	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, ungenügende Entwässerung		
3,1	Merzien Hohsdorfer Weg zw. Wasserstadt u. Ortsausgang	x	x	4	3	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, ungenügende Entwässerung		
3,1	Baasdorf Schulstraße	x	x	4	3	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend		
3,1	Klein Wülknitz Siedlung	x	x	4	3	4		Gehweg nicht vorhanden/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 5	
3,5	Augustenstraße zw. Persiluhr u. Dr.-Krause-Straße	x	x	4	3	2		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
3,4	Groß Wülknitz Baasdorfer Weg	x	x	5	3	4		Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 6	
3,4	Löbnitz Wenddorfer Straße zw. Alter Handelstraße u. Spielplatz	x	x	5	3	4		Asphaltdecke, ungenügende Entwässerung	vorrangig	
3,4	Klein Wülknitz An den Teichwiesen	x	x	5	3	4		Gehweg nicht vorhanden/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt, Entwässerung unzureichend	Platz 7	
3,6	Stresemannstraße Karl-Irmer-Straße Hermann-Wäsche-Straße	x	x	5	3	3	x	Gehweg-/Fahrbahntragfähigkeit nicht gegeben, Gehweg-/Fahrbahnbeläge defekt		
3,7	Klein Wülknitz Hauptstraße zw. Am Park u. Siedlung	x	x	3	2	2		Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig	Platz 2	
4	Arensdorf Pappelplatz Rundweg	x	x	4	2	2	x	Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig Busverkehr	Platz 1	
4,3	Arensdorf Pappelplatz nördliche Verbindung Richtung Birkenweg	x	x	5	2	2	x	Gehweg-/Fahrbahn bereits ausgebaut, Entwässerung funktionstüchtig	Platz 1	