

# Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Östringen

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Abergavennystraße	x			
Adlerstraße	x			
Allmendstraße	x			
Alte Straße	x			
Am Hummelberg		x		
Am Kirchberg	x			
Am Schwimmbad	x			
Am Thalsbach	x			
Anton-Bruckner-Straße	x			
Beethovenstraße	x			
Blumenstraße	x			
Bunsenstraße	x			
Carl-Orff-Straße	x			
Dinkelbergstraße				Baustelle
Edith-Stein-Straße	x			
Eichtersheimer Bruch				
Eschentalerbruchsiedlung	x			
Felix-Mendelssohn-Straße		x		
Finkenweg		x		
Franz-Gurk-Straße		x		Absenkung bei ENBW Station, markierter Bereich
Franz-Lehar-Straße	x			
Franz-Liszt-Straße	x			
Friedrich-Ebert-Straße	x			
Gartenstraße	x			
Georg-Friedrich-Händel-Straße		x		Höhe Haus Nr 19
Georgstraße	x			
Goethestraße		x		Höhe Haus Nr. 6
Grüne Hecke	x			
Gustav-Heinemann-Straße	x			
Hans-Sachs-Straße	x			
Hauptstraße	x			
Hebelstraße	x			
Heckenweg	x			
Heinrich-Mann-Straße	x			
Heinrich-Schütz-Straße	x			
Hermann-Hesse-Straße	x			
Hermann-Löns-Straße	x			
Hintere Straße	x			
Hölderlinstraße		x	x	Kreuzung H-Löns-Str. + H-Löns Straße
Hugo-Wolff-Straße	x			
Huwinkelstraße			x	ab Kreuzung Kolpingstr bis Höhe Haus Nr. 68 u. ggüber
Ina-Seidel-Straße	x			
Industriestraße		x		
Jakobsweg	x			
Johannes-Battlehner-Straße	x			
Johannes-Brahms-Straße	x			
Johann-Strauß-Straße	x			
Josef-Lanner-Straße	x		x	Absenkung Hnr. 5-7
Joseph-Haydn-Straße		x	x	Absenkung Haus Nr 19-21
Justus-von-Liebig-Straße	x			

# Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Östringen

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Karl-Göbel-Straße	x			
Karl-Schiller-Straße	x		x	Steine heben sich bei Schlosserei Bender
Karl-Zeller-Straße		x		
Keltergasse	x			
Kolpingstraße		x		Höhe Haus Nr 15
Konrad-Adenauer-Straße		x		
Konrad-Kreutzer-Straße	x			
Kraichgauer Weinstraße				Baustelle
Kuhngasse	x			
Leiberg I	x			
Leiberg II	x			
Leiberg III	x			
Lessingstraße		x		
Leo-Fall-Straße		x	x	Absenkung in den Bereichen Hnr.6, 9, 11, 15
Ludwig-Erhard-Straße	x			
Ludwigstraße	x			
Ludwig-Uhland-Straße		x		Höhe Haus Nr. 5 und Gegenüber
Marienweg	x			
Marschackerstraße	x			
Martin-Kraus-Straße		x		Absenkung Hnr. 4-6
Millöckerstraße	x	x		Bereich Haus Nr. 2
Mozartstraße		x	x	Bushaltestelle, Hnr. 18, Silcheranlage u. gegenüber
Mühlhausener Straße		x	x	Asphalt fehlt bei Auffahrt zum Wald
Mühlstraße		x	x	Asphalt Hnr. 4-6
Obere Wiesen	x			
Ostendstraße		x		
Otto-Heinzmann-Straße	x			
Paul-Hindemith-Straße		x		Gegenüber Haus Nr. 9 und Haus Nr. 1
Reinhold-Schneider-Straße	x			
Rettigheimer Straße	x			
Richard-Wagner-Straße			x	Ecke Millöckerstraße schlecht - Bordsteinabsenkung
Ringstraße	x			Hnr. 19 Aufgrabung abgesackt Fa. Waibel
Robert-Schumann-Straße	x			
Rodelweg	x			
Rozenburgstraße	x			
Saarlandstraße	x		x	Steine lose bei Sparkasse
Scheffelstraße	x			
Schubertstraße	x			
Schwannweg	x			
Schwimmbadstraße		x	x	diverse Steine heben sich
Silcherstraße		x	x	Asphalt entlang Silcheranlage
Steinacker I	x			
Steinacker II	x			
Theodor-Heuss-Straße		x		
Thiviersstraße	x			
Thomas-Howie-Straße	x		x	Absenkung bei Fressnapf 1 m²
Ulrichsbruch			x	
Verdistraße	x			
Viktoriastraße	x			
Waldstraße	x			

# Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Östringen

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Wallgraben	x			
Wiesenstraße	x			
Wilhelm-Busch-Straße	x			
Wilhelm-Furtwängler-Straße		x	x	Bordstein- u. Gehwegabsenkung Kreuz. R-Schumann-Str.
Wolfram-von-Eschenbach-Straße	x			
Zeuterner Straße	x			

Hnr. - Hausnummer

## Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Odenheim

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Albrecht-Dürer-Straße	x			
Am Elsberg	x			
Am Felsenkeller		x	x	Gehwegabsenkung gegenüber Freibad Parkplatz
Am Kies	x			
Am Königsbecher	x			
Ammerweg	x			
Amselweg	x			
Amtsgasse	x			
Am Wirbelberg	x			
Badstubenwiesenstraße		x		
Bahnhofstraße		x		
Bergstraße	x			
Bergwiese	x			
Burgunderstraße	x			
Drosselweg	x			
Eichendorffstraße	x			
Eppinger Straße		x	x	Hnr. 93 - Bordstein + Gehweg
Fahltorstraße	x			
Falkenweg	x			
Fasanenweg	x			
Forsthausstraße	x			
Friedhofstraße	x			
Günter-Hepp-Straße	x			
Hagenstraße	x			
Holländergrundstraße	x			
Im Brühl	x			
In der Breitwiese	x			
Kantstraße	x		x	Setzungen Höhe Haus Nr. 25
Kirchstraße	x	x		gegenüber und Hnr. 28 - Absenkungen
Kirrtalstraße	x			
Kriemhildstraße		x		
Lerchenbergstraße	x			
Michaelstraße	x			
Mittelstraße	x			
Neue Schulstraße	x			
Nibelungenstraße	x			
Obere Mühle	x			
Raphaelstraße	x			
Rathausstraße	x			
Rötestraße	x			
Schillerstraße	x			
Schindelberg		x		
Schulstraße		x	x	Hnr.13, 23 u. 37, Treppe entlang Mauer u. gegenüber Hnr. 41
Schwalbenweg	x			
Siegfriedstraße	x			
Sperberweg	x			
Sternenweg	x			
Taubenweg	x			

## Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Odenheim

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Untere Klosterstraße		x		Hnr. 70: Randsteinplatten nachgegeben.
Utestraße		x		Gehweg an der Brücke mehrere Löcher
Venningerstraße	x			
Wanneweg	x			
Weidenfeldweg	x			
Wolfgangstraße	x			
Zeisigweg	x			

Hnr. - Hausnummer

# Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Tiefenbach

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Ahornweg	x			
Am Klosterberg		x		
Am Koschelter	x			
Am Mühlberg	x			
Am Sonnenhang		x		Gehwegabsenkung bei Haus 20
Außer Ort I	x			
Außer Ort II				
Außer Ort III				
Birkenweg		x		Absenkung bei Gartenhütte von Haus Nr.20
Eichelberger Weg		x		
Fliederweg	x		x	Treppe zum Spielplatz Asphalt + Treppe richten
Hambergstraße	x			
Hermannstraße	x			
Hofstraße	x			
Im Zerren	x			
Kreuzstraße	x			
Menzinger Straße	x			
Östliche Hauptstraße	x			
Raiffeisenstraße		x		Gehweg fehlt teilweise, z.T. ggü. Fa Henrich
Rosenweg	x			
Sportplatzstraße	x			
Südstraße		x		Bordstein Haus Nr 20
Tulpenweg	x			
Weinbergstraße	x			
Westliche Hauptstraße	x			

Hnr. - Hausnummer

# Prioritätsliste Gehwege im Stadtteil Eichelberg

Schadensstufe 1 (S1): kein Handlungsbedarf

Schadensstufe 2 (S2): mittelfristiger Handlungsbedarf

Schadensstufe 3 (S3): Handlungsbedarf

Straßenname	S1	S2	S3	Bemerkungen
Am Ackerwald	x			
Am Hardweg	x			
Angellocher Straße		x	x	Absenkung bei Spielplatz+ Bordstein bei Straßenablauf
Blumenweg	x			
Burgholzstraße	x			
Gartenweg	x			
Götzenweg	x			
Heidelberger Straße	x			
Kelterplatz	x			
Kraichgaustraße	x			
Lehenstraße	x			
Mönchstraße	x			
Obere Klosterstraße	x			
Ostlandstraße				
Parkstraße		x	x	Asphalt Hnr. 10 a
Rottwaldstraße	x			
Rottweg	x			
Siedlerhof	x			
Siedlerhof I	x			
Sinsheimer Straße	x			
Stifterhof	x			
Stiftstraße	x			
Sudentenstraße		x		Absenkung am Anfang der Südstraße
Tiefenbacher Straße	x			

Hnr. - Hausnummer